

模具監視器安裝實例 掃把頭塑膠射出

輝榮創研有限公司

新竹縣竹北市科大一路282號

03-6573830 / 03-6573834

websales@huirong.com.tw



輝榮創研有限公司

機械手臂取料不正確之檢測



檢測項目：

- 機械手臂取料不正確之檢測
- 檢測範圍：700 x 600mm
- 模穴殘料檢出
 - 最小檢出異常：3mm以上檢出

安裝目的：

- 避免機械手臂取料不正確導致合模時模具撞傷
- 塑膠製品殘料檢出避免生產時出現瑕疵品



HuiRong

輝榮創研有限公司

機械手臂取料不正確之檢測



產品特色對應：

- 能與機台及手臂進行串聯
- 若模穴有殘料或機械手臂未能正常取料可立即停機讓人員排除
- 異常影像儲存可檢討生產流程是否出現問題或員工教育訓練可用
- 設定簡單滿足客戶少量多樣的生產需求
- 欲獲取更多資訊：
- websales@huirong.com.tw



HuiRong

輝榮創研有限公司