

模具監視器安裝實績 鋅合金壓鑄

輝榮創研有限公司

新竹縣竹北市科大一路282號

03-6573830 / 03-6573834


websales@huirong.com.tw



HuiRong

輝榮創研有限公司

壓鑄模具頂針突出異常檢測



檢測項目:

- 鋅合金料件壓鑄模具檢測
- 檢測範圍:200x200mm
- 最小異常檢出:5mm以上金屬屑

安裝目的:

- 避免金屬屑殘留在模具內造成模具損壞與產品廢料
- 頂針復位異常導致撞模損壞模具
- 人員培訓不易，藉由影像儲存以利日後員工教育訓練



HuiRong

輝榮創研有限公司

壓鑄模具頂針突出異常檢測



產品特色對應:

- 600萬畫像素相機，金屬殘料快速檢出
- 設定簡單符合客戶少量多樣的需求
- 減少客戶撞模的維修成本
- 異常影像儲存，方便工作人員及時確認停機原因並排除問題
- 欲獲取更多資訊：
- websales@huirong.com.tw



HuiRong

輝榮創研有限公司