

模具監視器安裝實例 窗簾零件軸承塑膠射出

輝榮創研有限公司

新竹縣竹北市科大一路282號


03-6573830 / 03-6573834

websales@huirong.com.tw



輝榮創研有限公司

塑膠製品殘料導致撞模預防之檢測



- 檢測項目：
 - 預防殘料撞模導致模仁受損
 - 檢測範圍：300 x 250mm
- 模穴殘料檢出
 - 最小檢出異常：3mm以上檢出
- 安裝目的：
 - 預防殘料撞模導致模仁受損
 - 頂針未完全復位檢出
 - 塑膠製品殘料導致後續產品瑕疵



HuiRong

輝榮創研有限公司

塑膠製品殘料導致撞模預防之檢測



- 產品特色對應：
 - 異常影像擷取功能使工作人員能迅速發現問題快速解決
 - 預防撞模節省成本開銷
 - 設定簡單滿足客戶少量多樣的生產需求
- 欲獲取更多資訊：
 - websales@huirong.com.tw



HuiRong

輝榮創研有限公司