

印刷網板阻塞與破孔

輝榮創研有限公司

新竹縣竹北市科大一路282號


03-6573830 / 03-6573834

websales@huirong.com.tw

測試環境


硬體配置

- 相機：PA16KCL-40KM
 - 像元大小：3.5um
 - 晶片解析：16384*1 pixel
 - 鏡頭接口：M72*0.75
 - 最大速度：40kHz
- 鏡頭：LS1675A-VM
 - 鏡頭倍率：0.8X
 - 物方解析：4.375um / pixel
 - 物方視野：71.68mm
 - 工作距離：209.3mm
 - 總物像距：439.4mm
 - 解析能力：160 lp/mm (3.1um)
- 光源：特殊光場設計使瑕疵特徵能穩定呈現
 - 聯繫我們獲得更多資訊 websales@huirong.com.tw
- 軟體：專用客製化軟體
 - 手刷槍刷工單喚醒Recipe及數據統計與匯出




實際檢測結果

原圖



檢測結果(顯示瑕疵的座標)



實際檢測結果

原圖

檢測瑕疵包含：鋼絲變形、網破、阻塞

